

## АКТ №5

### Приёмки спортивных сооружений

На готовность к новому 2017-2018 учебному году

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Деевская средняя общеобразовательная школа»

Утверждаю:

Директор:

 А.А.Жолобов.

(Фамилия, инициалы)



(печать, дата)

«30» июня 2017 года.

Комиссия, назначенная приказом директора Жолобова А.А. от «20» июня 2017 года, № 37-од в составе:

Председателя комиссии: Жолобова Алексея Александровича, заместителя директора АХЧ Бунькова Владимира Анатольевича;

Членов комиссии:

Кузовникова Ольга Александровна учитель физкультуры;

Черепанова Екатерина Николаевна специалист по охране труда;

Деева Галина Анатольевна представитель профкома школы.

Установила:

1. Площадь:

Спортзала по норме 540 м<sup>2</sup>; фактически имеется 207 м<sup>2</sup>;

Снарядной – по норме 32 м<sup>2</sup>;

Гардеробные две оборудованы крючками для одежды.

2. Санитарные узлы (ед.):

Туалеты (два всего), в т.ч. пригодные к эксплуатации два;

Душевые нет, в т.ч. пригодные к эксплуатации нет.

3. Спортивные площадки:

Волейбольная 162 м<sup>2</sup>, в т.ч. пригодная к эксплуатации 162 м<sup>2</sup>

Баскетбольная 364 м<sup>2</sup>, в т. Ч. Пригодная к эксплуатации нет

Футбольное поле 1200 м<sup>2</sup>, в т.ч. пригодное к эксплуатации 1200 м<sup>2</sup>.

Тренажёры уличные: подтягивание + флекс+тяга, наездник, бабочка, лыжник + шейкер+хипс.

Спортивный комплекс: теннисный стол уличный.

4. Лыжная трасса определена, имеется схема не имеется.

5. Спортивный инвентарь (ед.):

Мячи футбольные по норме – фактически 0;

Мячи волейбольные по норме - фактически 14;

Мячи баскетбольные по норме - фактически 55.

6. Надежность установки оборудования испытана.

1) Перекладина:

Высота стержня перекладины от пола -1450-2250 мм;

Длина стержня перекладины – 2400 мм;

Диаметр стержня перекладины – 28 мм;

Площадь для установки перекладины - 9000 x4500 мм.

Прочность установки проверяется следующим образом: к середине грифа на высоте 2500 мм прикладывается нагрузка равная 220 кг. Прогиб может составлять 100±10мм.

7. Аптечка имеется; укомплектована, в соответствии с Правилами безопасности по физической культуре.

8. Методическая литература для выполнения всех программных упражнений во всех классах имеется.

Методические рекомендации имеются.

9. Целостность пола удовлетворительная соответствует нормативным требованиям.

10. Выступающие из стен предметы отсутствуют.

11. Педагогический стаж учителя физкультуры 34 лет; курсовую подготовку по охране труда и безопасности жизнедеятельности прошла.

12. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются да.

13. Инструкции для школьников при занятиях физической культурой имеются да.

На основании осмотра спортивного зала, площадок, футбольного поля, инвентаря и оборудования, ознакомился с соответствующей документацией комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование готовыми к проведению учебных занятий в новом 2017-2018 учебном году.

Председатель  /А.А.Жолобов/

Члены комиссии  /В.А.Буньков/

 /О.А.Кузовникова/

 /Е.Н. Черепанова/

 /Г.А.Деева/